

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Navigator

Лазерный уровень (нивелир) NMT-Unl-01-2, NMT-Unl-02-2

ВНИМАНИЕ! Перед началом использования внимательно прочитайте данную инструкцию, уделяя особое внимание правилам безопасной работы. Используйте прибор в соответствии с описанными правилами. Несоблюдение предупреждений и правил использования может привести к повреждению прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный прибор предназначен для разметки поверхностей при различных работах внутри и снаружи помещений. Применяется в строительстве, а также при отделочных и монтажных работах (ремонт, планировка помещений, обустройство квартир, домов и приусадебных участков).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		NMT-UNL-01-2	NMT-UNL-02-2
Класс лазера		Класс II	
Количество лазерных линий		2 линии	
Угол развертки		120 градусов	
Длина волны лазера		515 нм	
Диапазон выравнивания и компенсации		$\pm 3^\circ$	
Точность выравнивания		± 2 мм/5 м	
Максимальное рабочее расстояние	с приемником	80 метров	
	без приемника	30 метров	
Цвет лазера		зеленый	красный
Степень защиты		IP54	
Резьба для установки на штатив		1/4"	
Диапазон рабочей температуры		$-10 \dots +45^\circ\text{C}$	
Диапазон температуры хранения		$-20 \dots +50^\circ\text{C}$	
Источник питания		Li-Ion аккумулятор, 800 мА·ч, 5 В	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Лазерный уровень – 1 шт.

Зарядное устройство – 1 шт.

Кабель USB – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 экз.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, алгоритмы работы, комплектацию прибора без предварительного уведомления.

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЗУЕМЫЕ НА ПРИБОРАХ И В ДАННОМ ПАСПОРТЕ

	Ознакомьтесь с инструкцией.
	Лазерное излучение. Не смотрите на лазер. Не направляйте лазер на людей или животных непосредственно, или через отражающие поверхности. Лазерная аппаратура класса 2.
	Содержится на корпусе лазерного уровня.
	Требуется специальная утилизация.
	Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Кнопка включения/выключения лазера
2. Разъем Type-C
3. Режим наклона/переключатель яркости лазера
4. Пузырьковый уровень
5. Окно лазерных линий
6. Сдвижная крышка включения/выключения



РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Включение/зарядка

Когда крышка сдвинута в верхнее положение, устройство отключено. Чтобы включить устройство сдвиньте крышку вниз.

При необходимости инструмент нужно зарядить. Во время зарядки пузырьковые уровни горят красным светом. Когда зарядка завершена, они светятся зеленым светом. Не рекомендуется заряжать прибор при температуре окружающей среды выше +50 °С.

Настройка прибора

Яркость лазера можно изменить по своему усмотрению коротким нажатием кнопки **OD**.

Режим самовыравнивания включается при сдвинутой вниз крышке. В этом режиме лазерный уровень самонивелируется, если угол наклона не превышает 3°.

При отклонении на 3° прибор подаст сигнал, а лазерные линии будут мигать.

Режим наклона включается при удержании кнопки **OD** в течение 3 секунд. В этом режиме вы можете использовать инструмент под любым углом.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не смотрите на луч во время работы прибора.
- Пользуйтесь очками для удобства работы при дневном свете.
- Строго запрещено сильно сдавливать и подвергать прибор вибрации.
- Запрещена работа с прибором во взрывоопасных средах, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, газов и пыли.
- Перед использованием убедитесь, что инструмент надежно закреплен на штативе.
- После использования в сырую и дождливую погоду необходимо тщательно просушить прибор.
- При протирании поверхности инструмента не следует использовать спирт и другие агрессивные химические растворители.
- Не пытайтесь вскрыть прибор, только квалифицированный рабочий может отремонтировать его.
- При длительном перерыве в работе извлеките из прибора элементы питания.
- Изделие должно храниться в проветриваемом, сухом, утепленном помещении. Контакт с агрессивными материалами строго запрещен.
- Храните инструмент в недоступном для детей месте! Не позволяйте детям использовать инструмент.

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

- Регулярно протирайте стекло корпуса.
- Для чистки прибора используйте мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе.
- При длительном хранении периодически включайте/выключайте прибор.
- Не используйте агрессивные химикаты, растворители или сильные моющие средства и не храните прибор в пыльных и грязных местах.

УТИЛИЗАЦИЯ

Лазерные уровни не подлежат утилизации в качестве бытовых отходов. Для утилизации их следует передать в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с законодательством РФ.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN XTOOL INDUSTRIAL CO., LTD», 3rd Floor, Building 1, No. 289 Shanbian Road, Haicang District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН ИКСТУЛ ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД.», 3 Флор, Билдинг 1, №289 Шанбиан Роуд, Хаикан Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «БТЛ» гарантирует соответствие приборов требованиям нормативной документации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Срок службы: 60 месяцев.
- Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 720 дней
- Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия.
- Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.

В случае обнаружения неисправности, Вы можете обратиться в сервисный центр Navigator, написав на почту: help@navigator-light.ru

В течение гарантийного срока устраняются бесплатно:

- повреждения инструмента, возникшие из-за применения некачественного материала;
- дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя и обусловленные производственными факторами.

Гарантия не распространяется:

- на принадлежности, расходные материалы (включая элементы питания) и запасные части, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации, а также неисправности, возникшие в результате неправильной эксплуатации и применения изделия не по назначению;
- при наличии механических повреждений или признаков несанкционированного ремонта, нарушении правил эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия;
- на случаи потери точности, возникшие в процессе эксплуатации прибора, не по причине заводского брака, а также в случае обрыва подвижных цепей питания компенсатора в результате интенсивной эксплуатации или нарушения правил эксплуатации.

Наименование	
Модель	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп или печать магазина*	
Подпись покупателя	

*Необходимо заполнить при покупке, либо предоставить кассовый чек.